



# MERENKULKUHALITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD

8. 3. 1972

Helsinki—Helsingfors

No 7/72

## MERENKULKUHALITUKSEN KIERTOKIRJE

8. 3. 1972

Alusten päälliköille, merenkuluntarkastajille, merikelpoisuudenkatsastajille, lauttojen huoltajille.

Asia: Pelastuslauttojen merkitseminen

Solaksen kolmannen luvun 17 säännön mukaan tulee lyhyillä kansainvälisillä matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten pelastuslautoista vähintään 1/6:ssa olla mainitun säännön mukaiset raketit ja soihdut. Koska näitä lauttoja ei tähän asti ole mitenkään merkitty ei lauttoja laivaan sijoitettaessa ole voitu valvoa, että raketteja sisältävät lautat ovat mielekkäästi sijoitetut. Tämän epäkohdan poistamiseksi tulee:

a) lauttojen huoltajien merkitä raketteja sisältävän lautan kontaineriin raketia tarkoittava symboli jokaisen vuosihuollon yhteydessä;

b) aluksen päällikön valvoa, että aluksessa on Solaksen edellyttämä määrä raketeilla varustettuja pelastuslautoja ja että ne ovat niin sijoitetut, että kutakin pelastuslautta-asemaa kohden tulee vähintään yksi tällainen lautta;

c) merikelpoisuudenkatsastajien ja merenkuluntarkastajien katsoa, että näillä symbooleilla varustettuja lauttoja aluksella on riittävä määrä ja että ne ovat oikein sijoitetut.

Merenkulkuosaston päällikkö Oso Siivonen  
merenkulkuneuvos

KD 873/72/301

Ryhmä B

Merenkuluntarkastaja Heikki Valkonen



# MERENKULUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD

8. 3. 1972

Helsinki—Helsingfors

Nr 7/72

## SJÖFARTSSTYRELSENS CIRKULÄR

8. 3. 1972

Till fartygens befälhavare, sjöfartsinspektörerna, de nautiska besiktningsmännen och livflottarnas underhållare.

Ärende: Märkning av livflottar

Enligt regel 17, kapitel 3 i Solas, bör på passagerarfartyg å korta internationella resor minst en sjättedel av livflottarna vara utrustade med i regeln nämnda raketer och bloss. Eftersom dessa flottor inte hittills har märkts på något sätt har man inte, då flottorna utplacerats på fartyget, kunnat övervaka att de flottor, som utrustats med raketer, har utplacerats på ett ändamålsenligt sätt. För avhjälpan det av detta missförhållande bör:

a) flottornas underhållare i samband med varje årsservice förse den container i flotten, som innehåller raketer med en symbol betecknande raketer;

b) fartygets befälhavare övervaka, att fartyget har det antal med raketer utrustade livflottor, som förutsätts i Solas och att de är så placerade att varje räddningsflottstation har minst en dylik flotte;

c) de nautiska besiktningsmännen och sjöfartsinspektörerna övervaka, att fartyget har ett tillräckligt antal flottor, som försetts med dessa symboler, samt att flottorna är rätt placerade.

Chef för sjöfartsavdelningen  
sjöfartsråd Oso Siivonen

KD 873/72/301

Sjöfartsinspektör Heikki Valkonen

Grupp B